



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
LÉGÜGYI FELÜGYELETI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: LFH/38397/2023-ÉKM
Ügyintéző: Szalmásy Gábor
Telefonszám: +36 1 273 55 11
e-mail: gabor.szalmasy@ekm.gov.hu

LÉGIALKALMASSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A légiközlekedési hatóságként eljáró építési és közlekedési miniszter (1442 Budapest, Pf. 89., a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indult eljárásban a repülés biztonságának fenntartása érdekében

légialkalmassági tájékoztatót bocsát ki.

Érintett hajtómű típusok: Sauer és Limbach motorok és motor alkatrészek.

A tájékoztató alapja: LBA NfL No. 2023-2-721 valamint a Limbach honlapján 2023. július 15-én megjelent információs levél.

Azon alkatrészek, segédberendezések illetve motorok **nem légialkalmasak**, amelyek EASA Form-1-esei a **Sauer Flugmotorenbau GmbH** által lettek kiállítva a következők szerint:
DE.CAO.0098 engedélyszám alatt 2021. 04. 20. után,
DE.21.0018 engedélyszám alatt 2023. 01. 04. után, illetve
a Limbach Flugmotoren GmbH által Part 21G és Part 145 engedélyei alatt 2023. 07. 15. után,
mivel ezen Form-1-esek nem érvényesek.

A Légialkalmasság-irányító szervezet, Karbantartó szervezet vagy a Tulajdonos irányítása alatt javasolt intézkedések:

Átvizsgálni a légijárműveket és a raktár készleteket a fent említett motorok és motor alkatrészek kapcsán és ezeket jól elkülönítve **karanténba helyezni.**

Budapest, 2023. „digitális aláírás szerint”

Lázár János
építési és közlekedési miniszter
nevében és megbízásából:

Vinnai András
főosztályvezető

Melléklet:

1. https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircraft-products/suspected-unapproved-parts/germanys-lba-nfl-no-2023-2-721-invalidated?utm_campaign=d-20230617&utm_term=pro&mtm_source=notifications&mtm_medium=email&utm_content=title&mtm_placement=content&mtm_group=easa_suspected_unapproved_parts
2. <https://limflug.de/en/news/headlines.php>